Sada těsnění pro motorové pily Husqvarna 51 55 55 Rancher (OEM 501761802)

Kód produktu: PJ5506

EAN: 8595672330231

Cena: 55 CZK s DPH

URL: https://www.hsparts.cz/sada-tesneni-pro-motorove-pily-husqvarna-51-55-55-rancher-oem-501761802-1/

Parametry:

Druh náhradního dílu	Těsnění
OEM	501761802
Sada těsnění	Ano
Výrobce	HS PARTS
Využití těsnění	Motorové pily

