Sada těsnění pro motorové pily Husqvarna 51 55 55 Rancher (OEM 503162103 537127901 503102303 501770002 501770001)

Kód produktu: 130009

EAN: 8595672361976

Cena: 45 CZK s DPH

URL: https://www.hsparts.cz/sada-tesneni-pro-motorove-pily-husqvarna-51-55-55-rancher-oem-503162103-537127901-503102303-501770002-501770001/

Parametry:

Druh náhradního dílu	Těsnění
OEM	503162103
OEM	537127901
OEM	503102303
OEM	501770002
OEM	501770001
Sada těsnění	Ano
Výrobce	HS PARTS
Využití těsnění	Motorové pily

