Těsnění výfuku pro motorové pily Husqvarna 51 55 55 Rancher (OEM 537127901)

Kód produktu: PJ5506C

EAN: 8595672330262

Cena: 8 CZK s DPH

URL: https://www.hsparts.cz/tesneni-vyfuku-pro-motorove-pily-husqvarna-51-55-55-rancher-oem-537127901/

Parametry:

Druh náhradního dílu	Těsnění
Druh těsnění	Těsnění výfuku
Materiál	Těsnící papír
OEM	537127901
Sada těsnění	Ne
Výrobce	HS PARTS
Využití těsnění	Motorové pily

